



电子秤和打印机通讯连接设定

1. 英展电子秤内部介面卡连接线示意图：（因电子秤不同，RS232 介面卡版本也会有所不同，选购时注意）




2. 电子秤介面卡与打印机通讯线连接方式

备注:下图为接线示意图，一般可要求经销商选配加装 RS232 介面卡及配置通讯线，可省下时间精力及不可控的人为损失。



3. 电子秤通讯协议设定

开机倒数时， 按住【置零】键不放， 待倒数完成屏幕显示版号 XXX 放开【置零】键， 屏幕显示 F0， 利用【背光】键或【去皮】键选择 F5 功能，



设定好英展电子秤 RS232 输出各项参数， 一般使用出厂预设值即可， 如波特率设定为 9600， 通讯协议设定为 N , 8 , 1

4. 打印机设定

电子秤打印格式需按使用说明书上选用并设定好， 本范例是按**固定格式 1**（也可以选择其他格式使用）编辑前可。


先把所有电子秤输出数据格式顺序对应好**变量**顺序， 如下图。编辑标签时， 按需调用即可。

<p>固定格式 1 (按 累计 键传送之格式)</p> <pre> NO. 3 G 2.480 kg N 2.000 kg T 0.080 kg PT 0.400 kg U/W 1.6003 g Q 1250 pcs </pre>	<p>固定格式 2 (按 累计 键传送之格式)</p> <pre> ID: xxxxxxxx xxxxxx ITEM: xxxxxxxx xxxxxx NO. 3 G 2.480 kg N 2.000 kg T 0.080 kg PT 0.400 kg U/W 1.6003 g Q 1250 pcs </pre>
<p>若选择的格式(rs1 03 设定)是属于累计 + 累计清除 键打印格式，但传送的方式(rs1 05 设定)却是连续或自动传送，则输出的打印格式中，有一些内容或许是无意义的。</p>	
<p>固定格式 3 (按 累计 键传送之格式)</p> <pre> NO. 1 N/W 0.500 U/W 1.00013 PCS 500 </pre>	<p>固定格式 4 (连续或自动传送之格式)</p> <pre> NW 0.500 U/W 1.00013 PCS 500 </pre>
<p>固定格式 1,2 按 累计清除 键传送之格式 (打印出总累计数据后并且将记忆中数据清除)</p> <pre> ===== T/N 3 T/W 1500 kg T/Q 300 pcs </pre>	
<p>固定格式 3 按 累计清除 键传送之格式 (打印出总累计数据后并且将记忆中数据清除)</p> <pre> ===== T/N 3 T/W 1500 T/A 300 </pre>	

标签编辑简易步骤说明

- 1、通过 USB 线将打印机连接到 PC 端。
- 2、打开标签编辑软件，菜单栏“设置”图标下选择“端口设置”，在“USB”栏选择当前打印机。
- 3、菜单栏“设置”图标下选择“标签设置”，根据所使用标签尺寸设置标签的宽度和高度。宽度尺寸通常为打印有效宽度，2 英寸宽度为 48mm，4 英寸宽度为 100，高度最高尺寸为 100mm。



- 4、根据衡器输出的变量个数，在定义变量“”中添加相应的变量数量。可添加 V0, V1, V2, V3 四个变量数量，V0 对应计数，V1 对应毛重，V2 对应皮重，V3 对应净重，每个变量可以赋初始值，便于测试打印分辨。变量个数可以从 V0 到 Vn，根据需要添加即可。如图：

定义变量和计算

变量
 计数


最大长度: 8
 两端对齐: 无
 填充字符:

提示: Variable 0
 值: .0006


列表: V0, V1, V2, V3, V4

按钮: 添加, 从打印机, 删除, 全部删除, 取消, 确定

5、打开标签编辑软件，点击图标 **A** 并拖动到空白处，进入标签编辑界面。在“文本内容”框中输入所需的内容，注意：非变量务必加引号 文本内容 “皮重：“，变量不需要加引号 文本内容 V2，非变量可定义任何需要的内容，如：公司名称、品名、日期、时间、批号等。如图：





6、日期和时间为打印机自带变量，在“文本内容”框直接输入 TD 和 TT 即可，注意：一定要大写。如图：





7、条码及二维码内容编辑同以上第 5 条。

8、根据需要调整内容所在位置，并排版，达到需要的美观效果，如图：



9、点击测试打印按钮  打印出标签，根据需要可再做标签页面调整。

10、点击按钮  将标签保存到 PC 端，点击按钮  将标签保存到打印机端。

注意：

保存标签到打印机端，**务必将标签名保存为 autorun**，不分大小写，可保存多张标签，依次为 autorun1, autorun2, autorun3.....，根据需要选择所要打印的标签即可。

11、通过配置的 RS232 串口线与电子秤连接，即可开始连接秤打印。